

Bild 1

Straßensituation Sichelstraße
-Blick in Richtung Südwesten-



Bild 2

Straßensituation Sichelstraße
-Blick in Richtung Nordosten-



Bild 3

Straßenansicht Sichelstraße 57
(mit zur Straße angeordneten Pkw-Stellplätzen)



Bild 4

Straßenansicht
-Seitliche Dachaufsicht vom Anbau-



Bild 5
Rückansicht
-Anbau-



Bild 6
Rückansicht
-Anbau-





Bild 7
Rückansicht
-Haupthaus-



Bild 8
Hofbereich

Bild 9
Garten



Bild 10
Haupthaus, EG
-Eingang Mietwohnung-
Hinweis

Aus Datenschutzgründen werden Fotos aus der Mietwohnung nur auszugsweise und vorwiegend im Zusammenhang mit Mängeln/Schäden veröffentlicht



Bild 11

Teilbereich Haupthaus, EG
-Mietwohnung, Bad/WC-
Stockflecken/Schimmel an der Decke im Duschbereich



Bild 12

Teilbereich Haupthaus, EG
-Mietwohnung, Bad/WC-
Verfugung im Stellwandbereich der Dusche
sanierungsbedürftig (z.T. Schimmel)



Bild 13

Teilbereich Haupthaus, EG
-Mietwohnung, Bad/WC-
Silikonverfugung am Holzfester sanierungs-
bedürftig (Schimmel)



Bild 14

Teilbereich Haupthaus, EG
-Mietwohnung, Hauseingangstür-
Türabdichtung sanierungsbedürftig (Schim-
mel), z.T. Schimmel im Bereich des Tür-
rahmens

Bild 15

Teilbereich Anbau, KG
-Mietwohnung, Esszimmer-
Fensterlaibungsbereich mit Feuchtigkeits-
schäden



Bild 16

Teilbereich Haupthaus, KG
-Treppe zum KG-



Bild 17

Teilbereich Haupthaus, KG
-Heizzentrale mit Warmwasserstandspeicher-




Bild 18

Anbau, EG
-Eingang Hauptwohnung-

Bild 19

Teilbereich Anbau, EG
-Hauptwohnung, Diele-




Bild 20

Teilbereich Anbau, EG
-Hauptwohnung, Gäste-WC-

Bild 21

Teilbereich Anbau, EG
-Hauptwohnung, Wohnen (mit Differenzstufen
und Einbaukamin)-




Bild 22

Teilbereich Anbau, EG
-Hauptwohnung, Wohnen (Übergangsbe-
reich vom Anbau ins Haupthaus)-

Bild 23

Teilbereich Haupthaus, DG
-Hauptwohnung, Bad/WC-



Bild 24

Teilbereich Haupthaus, DG
-Hauptwohnung, Schlafzimmer-
Feuchtigkeitsschäden im Deckenbereich,
Feuchtigkeitsschäden im Dachschrägenbe-
reich im Anschluss zur Decke

Bild 25

Teilbereich Haupthaus, DG
-Hauptwohnung, Flur (mit Treppe zum
Spitzboden)-




Bild 26

Teilbereich Haupthaus, SB
-Hauptwohnung, Studio-
Feuchtigkeitsschäden an der Dachschräge im Fensterbereich



Bild 27

Teilbereich Haupthaus, SB

-Hauptwohnung, Studio-

Holzdachflächenfenster mit Feuchtigkeitsschäden, z.T. im Holz verbraucht und
z.T. Verfugung sanierungsbedürftig (Schimmel)



Bild 28

Teilbereich Haupthaus, SB

-Hauptwohnung, Studio-

Holzdachflächenfenster mit Feuchtigkeitsschäden, z.T. im Holz verbraucht und z.T.
Verfugung sanierungsbedürftig (Schimmel)

